



NED

Henco Secor Glue

Henco Secor Glue is een zelfexpanderende eencomponentlijm. Het is een zeer taai, hard polymeer met een hoge kleefkracht. Toepassingen: bevestiging van Henco Secor panelen.

Eigenschappen:

Mengverhouding	één component
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +25°C.
Aanbrengen	fles met gietlip
Uitharding	30 min ⁽¹⁾
Dekking	100 - 150 g/m ²
Kleur	bruin
Verdunning (indien nodig)	DILUENTE DMC 50
Reiniging van gereedschap	DILUENTE DMC 50 (vóór uitharding van de lijm)
Droogtijd	1 uur

bij 20°C en 65% RV.

Hoe gebruiken:

Breng ongeveer 100 - 150 g/m² Henco Secor Glue aan op de onderzijde van de Henco Secor vloerverwarmingspanelen. Breng de lijm gelijkmatig aan voor een goede binding met de ondervloer. Voor een installatie volgens de regels van de kunst is het aangeraden een dunne film rond de rand van het paneel aan te brengen. Controleer of de ondervloer waarop het systeem zal worden geplaatst (anhydriet-/cementchape, zelfnivellerend cement, keramische of natuurstenen vloer, enz.) vrij is van stof en vuil, of hij vlak, droog, vrij van opstijgend vocht en mechanisch resistent is. Als de ondervloer stoffig is, breng dan een laag PRYMER A aan. Als de ondervloer onsamenhangend is, breng dan een laag PRYMER SF 1105 aan. Als de ondervloer niet absorberend is (keramisch, marmer, enz.), reinig hem dan met DILUENTE ACETONE of met een geschikt schoonmaakmiddel of wasverwijderaar, na het oppervlak uitgevlakt te hebben. Opmerkingen: tijdens het uitharden (doorgaans 30 minuten) neemt Henco Secor Glue toe in volume; het is dan ook aangeraden om niet te veel te gebruiken. Het is raadzaam om alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken wanneer u Henco Secor Glue gebruikt.

GEVAAR

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker. H332 Schadelijk bij inademing. H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. P260 Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. P280 Beschermende handschoenen / beschermende kledij / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P342+P311 Bij ademhalingsmoeilijkheden: een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen. P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P201 Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen. Bevat: difenylmethaan-2,4'-diisocynaat (MDI); DIFENYLMETHAAN-4,4'-DIISOCYANAAT; ISOCYAANZUUR, POLYMETHYLEENPOLYFENYLEENESTER, POLYMEER MET ALFA-HYDRO-OMEGA-HYDROXPOLY [OXY (METHYL-1,2-ETHANEDIYL)] DIFENYLMETHAANDIISOCYANAAT, ISOMEREN EN HOMOLOGEN



Henco Floor

Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgium

+32 14 28 56 60

info@henco.be

www.henco.be